Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	50556	angle$1 adj (rotation or rotating or rotator$1)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/06/03 18:20
L2	33307	1 and @ad<"20001030"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/06/03 18:20
L3	20794	(angle$1 adj (rotation or rotating or rotator$1)).ti. or (angle$1 adj (rotation or rotating or rotator$1)).ab. or (angle$1 adj (rotation or rotating or rotator$1)).clm.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/06/03 18:29
L4	15976	3 and @ad<"20001030"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/06/03 18:31
L5	712	4 and complex	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/06/03 18:21
L6	208	5 and memory	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/06/03 18:21
L7	63	6 and (sin or sine) and (cos or cosine)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/06/03 18:30
L8	8	7 and "708"/$.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/06/03 18:28

L9	33	3 and "708"/$.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/06/03 18:28
L10	4188	(phase$1 adj (rotation or rotating or rotator$1)).ti. or (phase$1 adj (rotation or rotating or rotator$1)).ab. or (phase$1 adj (rotation or rotating or rotator$1)).clm.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/06/03 18:29
L11	1	3 and 10 and "708"/$.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/06/03 18:30
L12	56	(3 or 10) and "708"/$.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/06/03 18:30
L13	26	12 and (sin or sine) and (cos or cosine)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/06/03 18:30
L14	21	13 and @ad<"20001030"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/06/03 18:31